


20



copertura in laterizio non colbentata

controsoffitto colbentato